

АКТ

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 01 » « сентябрь » 2018 г.

Дом № 5 или строение (корпус)

По ул. (пер) В. Андриашевой

Домоуправление № города Калуга ООО УК «Ваш Уют»

Общие сведения по строению

Год постройки 1971 материал стен камень число этажей 5

Наличие подвала _____

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя , инженера управления домами: Солововой МВ

и членов комиссии: председателя общественного домового комитета _____

в присутствии мастера Земшковой ВМ провели проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша уровней (не требуется тех.рем)
- б) чердачное помещение и его вентиляция уровн. (не треб. тех.рем)
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания уровн. (не треб. тех.рем)
- г) фасад здания уровн. (не требуется тех.рем)
- д) входные двери и оконные переплеты уровней. (не треб. тех.рем)
- е) подвальные помещения уровн. (не треб. тех.рем)
- ж) отмостка вокруг здания требуется газтопение
- з) система центрального отопления _____
- и) котельное помещение и оборудование от которых подается тепло _____
- к) тепловые элеваторные узлы и боллерные _____
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (дата составления актов о запуске и эксплуатации печей) _____
- м) электрохозяйство _____

кв 64

обеспеченность:

- а) котельных – топливом _____ (указать запас в днях на систему в целом)
- б) жителей – углем ,дровами ,торфом (в домах с печным отоплением) _____
- в) уборочным инвентарем ,спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечены

выводы и предложения

Дом готов к эксплуатации в зимний период

Председатель комиссии

Члены комиссии:

Соломова Т В
Земшеникова В Ч
Влабушкин Я