

Акт

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

«20 Октября 2018

Дом № 86 или строение (корпус)

По ул. (пер) г.р. Москва

Домоуправление № города Калуга ООО УК «Ваш Уют»

Общие сведения по строению

Год постройки 1959 материал стен кирпич число этажей 2

Наличие подвала _____

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме.

Комиссия в составе председателя , инженера управления домами: Соколов Т.В.

и членов комиссии: председателя общественного домового комитета Тимошина Г.В.

в присутствии мастера Зеленин А.М. произвели проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша не удовлетв. (требуете ремонт кровли)
- б) чердачное помещение и его вентиляция удовлетв. (не требуете тех. ремонт)
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания не удовл. (требуете тех. ремонт)
- г) фасад здания удовлетв. (не требуете тех. ремонт)
- д) входные двери и оконные переплеты не удовл. (требуете тех. ремонт)
- е) подвальные помещения _____
- ж) отмостка вокруг здания удов. (требуете тех. ремонт)
- з) система центрального отопления _____
- и) котельное помещение и оборудование от которых подается тепло _____
- к) тепловые элеваторные узлы и боллерные _____
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (дата составления актов о запуске и эксплуатации печей) _____
- м) электрохозяйство не удовлетв. (требуете тех. ремонт)

кв 64

обеспеченность:

- а) котельных – топливом _____ (указать запас в днях на систему в целом)
- б) жителей – углем ,дровами ,торфом (в домах с печным отоплением) _____
- в) уборочным инвентарем ,спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

1) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц

Выводы и предложения

Дом готов к эксплуатации в зимний период

Председатель комиссии

Члены комиссии:

Соколов Т. В. Дир
Земшкова В. И. З.т
Мишанин Т. В. Инж