

АКТ

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

Дом № 57 или строение (корпус)

« » « Октябрь » 2018

По ул. (пер) Зурьмова

Домоуправление № города Калуга ООО УК «Ваш Уют»

Общие сведения по строению

Год постройки 2004 материал стен кирпич число этажей 5

Наличие подвала _____

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя , инженера управления домами: Соколово Т.В

и членов комиссии: председателя общественного домового комитета Бедорев АВ

в присутствии мастера Земщеников Р.И произвели проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша удовлетвор (не требуется ремонт)
- б) чердачное помещение и его вентиляция удовлетвор (не требуется ремонт)
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удовлетвор (не требуется ремонт)
- г) фасад здания удовлетвор (не требуется ремонт)
- д) входные двери и оконные переплеты удовлетвор (не требуется ремонт)
- е) подвальные помещения удовлетвор (не требуется ремонт)
- ж) отмостка вокруг здания удовлетвор (не требуется ремонт)
- з) система центрального отопления _____
- и) котельное помещение и оборудование от которых подается тепло _____
- к) тепловые элеваторные узлы и боллерные _____
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (дата составления актов о запуске и эксплуатации печей) _____
- м) электрохозяйство _____

кв 64

обеспеченность:

- а) котельных – топливом _____
(указать запас в днях на систему в целом)
- б) жителей – углем ,дровами ,торфом (в домах с печным отоплением) _____
- в) уборочным инвентарем ,спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

1) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц

Выводы и предложения

Дом готов к эксплуатации в зимний период

Председатель комиссии

Соколов Т. В.

Члены комиссии:

Землешина В. И.

Бролов А. З.