

АКТ

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

Дом № 59 или строение (корпус)

« » « октябрь » 2018

По ул. (пер) Шувалова

Домоуправление № города Калуга ООО УК «Ваш Уют»

Общие сведения по строению

Год постройки 1997 материал стен кирпич число этажей 7

Наличие подвала нет

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя , инженера управления домами: Соколов Т.В
и членов комиссии: председателя общественного домового комитета Демисова З.П

в присутствии мастера Зеленшкова В.И произвели проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша не удовлетвор требуется капитальный ремонт
- б) чердачное помещение и его вентиляция удовлетвор (не требуется ремонт)
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удовлет. (не требуется ремонт)
- г) фасад здания удовлетвор (не требуется ремонт)
- д) входные двери и оконные переплеты удовлет (не требуется ремонт)
- е) подвальные помещения удовлетвор (не требуют ремонт)
- ж) отмостка вокруг здания удовлет (не требует ремонт)
- з) система центрального отопления удовлет (не требуется ремонт)
- и) котельное помещение и оборудование от которых подается тепло
- к) тепловые элеваторные узлы и боллерные
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (дата составления актов о запуске и эксплуатации печей)
- м) электрохозяйство удовлет. (требуется частичный ремонт проводки)

обеспеченность:

- а) котельных – топливом _____
(указать запас в днях на систему в целом)
- б) жителей – углем ,дровами ,торфом (в домах с печным отоплением) _____
- в) уборочным инвентарем ,спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечены

Выводы и предложения

Дом готов к эксплуатации в зимний период

Требуется решение талинуров

Председатель комиссии _____

Члены комиссии: _____

Соколов Т.В. Дир.
Земченков В.Ч. Заст.
Демисев 317 Дир.