

Акт

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

Дом № 24 или строение (корпус)

« » « Октябрь 2018

По ул. (пер) Ленина

Домоуправление № города Калуга ООО УК «Ваш Уют»

Общие сведения по строению

Год постройки 1966 материал стен кирпич число этажей 5

Наличие подвала

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя , инженера управления домами: Соколова Т.В

и членов комиссии: председателя общественного домового комитета Горелова Я.П.

в присутствии мастера Земляной В.В. произвели проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удовлетв (не требует тех. ремонта)
б) чердачное помещение и его вентиляция

- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удовлет (не требует тех. ремонта)
г) фасад здания удовлет (не требует тех. ремонта) (кап.рем. фасада 2018г.)
д) входные двери и оконные переплеты удовлет. (не требуют тех. ремонта)
е) подвальные помещения удовлет (не требуют тех. ремонта)
ж) отмостка вокруг здания удовлет (не требует тех. ремонта)
з) система центрального отопления
и) котельное помещение и оборудование от которых подается тепло
к) тепловые элеваторные узлы и боллерные
л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (дата составления актов о запуске и эксплуатации печей)
м) электрохозяйство удовлет (не требует тех. ремонта)

кв 64

обеспеченность:

- а) котельных – топливом
(указать запас в днях на систему в целом)
б) жителей – углем ,дровами ,торфом (в домах с печным отоплением)
в) уборочным инвентарем ,спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечены

Выводы и предложения

Дом готов к эксплуатации в зимний период

Председатель комиссии

Члены комиссии:

Соколова Т В *Соколова Т В*

Земшисел В Ч *Земшисел В Ч*

Горелов А П *Горелов А П*