

Акт

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« » «Октябрь» 2018.

Дом № 39 или строение (корпус)

По ул. (пер) Ленина

Домоуправление № города Калуга ООО УК «Ваш Уют»

Общие сведения по строению

Год постройки 1965 материал стен кирп число этажей 5.

Наличие подвала _____

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя , инженера управления домами: Соколовой Т.В.

и членов комиссии: председателя общественного домового комитета Гатвика В.Н.

в присутствии мастера Земцешова В.Н. произвели проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша удовлет (не требуется тех. ремонта)
- б) чердачное помещение и его вентиляция удовлет. (не требуется тех. ремонта)
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удовлет (не требуется ремонт)
- г) фасад здания удовлет. (не требуется тех. ремонта)
- д) входные двери и оконные переплеты удовлет (не требуется ремонта)
- е) подвальные помещения удовлет (не требуется ремонта)
- ж) отмостка вокруг здания удов. (не требуется тех. ремонта)
- з) система центрального отопления _____
- и) котельное помещение и оборудование от которых подается тепло _____
- к) тепловые элеваторные узлы и боллерные _____
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (дата составления актов о запуске и эксплуатации печей) _____
- м) электрохозяйство удовлет. (не требуется тех. ремонта)

кв 64

обеспеченность:

а) котельных – топливом _____ (указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей – углем ,дровами ,торфом (в домах с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем ,спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

1) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц

Выводы и предложения

Дом готов к эксплуатации в зимний период

Председатель комиссии

Соловьев Т. В. Буф

Члены комиссии:

Земляков В. Н. Буф

Гамкина В. Н. Гамбург