

АКТ

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

Дом № 13 или строение ( корпус)

«  » «октябрь» 2018

По ул. (пер) Майская

Домоуправление № города Калуга ООО УК «Ваш Уют»

Общие сведения по строению

Год постройки 2009 материал стен кир число этажей 9

Наличие подвала имеется

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя , инженера управления домами: Соколова Т.В

и членов комиссии: председателя общественного домового комитета Линьков В.В

в присутствии мастера Земчишова В. произвели проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша удовлет. (не требуется ремонт)
- б) чердачное помещение и его вентиляция удовлет. (не требуется ремонт)
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удовлет. (не требуется ремонт)
- г) фасад здания удовлет.в. (не требуется ремонт)
- д) входные двери и оконные переплеты удовлет.в. (не требуется ремонт)
- е) подвальные помещения удовлет.в.р (не требуется ремонт)
- ж) отмостка вокруг здания удовлет.в.р (не требуется ремонт)
- з) система центрального отопления —
- и) котельное помещение и оборудование от которых подается тепло —
- к) тепловые элеваторные узлы и боллерные —
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (дата составления актов о запуске и эксплуатации печей) —
- м) электрохозяйство удовлет.в.р (не требуется ремонт)

кв 64

обеспеченность:

- а) котельных – топливом — (указать запас в днях на систему в целом)
- б) жителей – углем , дровами , торфом ( в домах с печным отоплением) —
- в) уборочным инвентарем , спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечены

уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц

### Выводы и предложения

Дом готов к эксплуатации в зимний период

Требуется комплектация  
плем. 1го этажа

Председатель комиссии

Сokolov T. B.

Члены комиссии:

Земшова В. В.

Мильков В. В.