

АКТ

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

Дом № 3 или строение (корпус)

По ул. (пер) Обратная

Домоуправление № города Калуга ООО УК «Ваш Уют»

Общие сведения по строению

Год постройки 1969 материал стен кирп число этажей 1

Наличие подвала нет

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя , инженера управления домами: Соколова Т.В

и членов комиссии: председателя общественного домового комитета _____

в присутствии мастера Земщенина Ю произвели проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша удовлет. (не требуется тех ремонт)
- б) чердачное помещение и его вентиляция _____
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удовлет (не требуется тех ремонт)
- г) фасад здания удовлет (не требуется тех ремонт)
- д) входные двери и оконные переплеты удовлет (не требуется тех ремонт)
- е) подвальные помещения удовлет (не требуется тех ремонт)
- ж) отмостка вокруг здания удовлет (не требуется тех ремонт)
- з) система центрального отопления _____
- и) котельное помещение и оборудование от которых подается тепло удовлет (не требуется тех ремонт)
- к) тепловые элеваторные узлы и боллерные _____
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (дата составления актов о запуске и эксплуатации печей) _____ кв 64
- м) электрохозяйство удовлет (не требуется тех ремонт)

обеспеченность:

а) котельных – топливом _____ (указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей – углем , дровами , торфом (в домах с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем , спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечены

1) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц

Выводы и предложения

Дом готов к эксплуатации в зимний период

Председатель комиссии Соколов Т. В.
Члены комиссии: Земцешов В. А.
