

АКТ

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

Дом № 7 или строение (корпус)

« » « Октябрь » 2008

По ул. (пер) Обратная

Домоуправление № города Калуга ООО УК «Ваш Уют»

Общие сведения по строению

Год постройки 1963 материал стен ж/б число этажей 1

Наличие подвала нет

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя , инженера управления домами: Соколова Т.В

и членов комиссии: председателя общественного домового комитета _____

в присутствии мастера Зиминский В.И произвели проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша удовлетв (не требует тех. ремонта)
- б) чердачное помещение и его вентиляция удовлетв (не требует тех. ремонта)
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удовлетв. (не требует тех. ремонт)
- г) фасад здания удовлетв (не требует тех. ремонта)
- д) входные двери и оконные переплеты удовлетв. (не требует тех. ремонта)
- е) подвальные помещения _____
- ж) отмостка вокруг здания удовлетвор (не требует тех. ремонта)
- з) система центрального отопления _____
- и) котельное помещение и оборудование от которых подается тепло _____
- к) тепловые элеваторные узлы и боллерные удовлетвор (не требует тех. ремонта)
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (дата составления актов о запуске и эксплуатации печей) _____
- м) электрохозяйство удовлетв (не требует тех. ремонта)

КВ 64

обеспеченность:

- а) котельных – топливом _____
(указать запас в днях на систему в целом)
- б) жителей – углем, дровами, торфом (в домах с печным отоплением) _____
- в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечены

Выводы и предложения

Дом готов к эксплуатации в зимний период

Председатель комиссии Сосновская Т.В.
Члены комиссии: Земмешев В.А.
