

АКТ

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

Дом № 4 или строение (корпус) 2 « » «октябрь» 2018

По ул. (пер) Труда

Домоуправление № города Калуга ООО УК «Ваш Уют»

Общие сведения по строению

Год постройки 2000 материал стен кирпич число этажей 9

Наличие подвала _____

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя , инженера управления домами: Соломов В.В

и членов комиссии: председателя общественного домового комитета _____

в присутствии мастера Землянов В.И произвели проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша удовлетв (не требует тех ремонта)
- б) чердачное помещение и его вентиляция _____
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удовлетв (не требует тех ремонта)
- г) фасад здания удовлетв (не требует тех ремонта)
- д) входные двери и оконные переплеты удовлетв (не требует тех ремонта)
- е) подвальные помещения удовлетв. (не требует тех ремонта)
- ж) отмостка вокруг здания удовлетв (не требует тех ремонта)
- з) система центрального отопления удовлетв (не требует тех ремонта)
- и) котельное помещение и оборудование от которых подается тепло _____
- к) тепловые элеваторные узлы и боллерные _____
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (дата составления актов о запуске и эксплуатации печей) _____
- м) электрохозяйство удовлетв (не требует тех ремонта) кв 64

обеспеченность:

- а) котельных – топливом _____ (указать запас в днях на систему в целом)
- б) жителей – углем ,дровами ,торфом (в домах с печным отоплением) _____
- в) уборочным инвентарем ,спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения

Дом готов к эксплуатации в зимний период

Председатель комиссии Соколов Г. В.
Члены комиссии: Землинов В. А.
