

АКТ

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

Дом № 3 или строение (корпус) « » « Октябрь » 201 8

По ул. (пер) Центральная

Домоуправление № города Калуга ООО УК «Ваш Уют»

Общие сведения по строению

Год постройки 2014 материал стен кирпич число этажей 9

Наличие подвала нет

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя , инженера управления домами: Соколова Т.В
и членов комиссии: председателя общественного домового комитета Усевичев Р

в присутствии мастера Земцова А. произвели проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша удовлетвор (не требуется ремонта)
- б) чердачное помещение и его вентиляция удовлетво (не требуется ремонта)
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удовлетво (не требуется ремонта)
- г) фасад здания удовлетвор (не требуется ремонта)
- д) входные двери и оконные переплеты удовлетвор (не требуется ремонта)
- е) подвальные помещения удовлетво (не требуется ремонта)
- ж) отмостка вокруг здания удовлетво (не требуется ремонта)
- з) система центрального отопления
- и) котельное помещение и оборудование от которых подается тепло
- к) тепловые элеваторные узлы и боллерные
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (дата составления актов о запуске и эксплуатации печей)
- м) электрохозяйство удовлетвор (не требуется ремонта)

кв 64

обеспеченность:

- а) котельных – топливом _____
(указать запас в днях на систему в целом)
- б) жителей – углем ,дровами ,торфом (в домах с печным отоплением) _____
- в) уборочным инвентарем ,спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечены

) уборочным инвентарем , спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

Выводы и предложения

Дом готов к эксплуатации в зимний период

Председатель комиссии

Соколова Т.В.

Члены комиссии:

Земшукова В.И.

Шетишанин Р.

[Signature]