

АКТ

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 05 » Октябрь 2018

Дом № 5 или строение (корпус)

По ул. (пер) Центральная

Домоуправление № города Калуга ООО УК «Ваш Уют»

Общие сведения по строению

Год постройки 2015 материал стен б/пощи число этажей 9

Наличие подвала _____

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя , инженера управления домами: Соколова Т.В.
и членов комиссии: председателя общественного домового комитета Дмитраков Г.Т.

в присутствии мастера Земченкова В.И. произвели проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша удов.ста (не требуется ремонта)
- б) чердачное помещение и его вентиляция _____
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удовлет. (не требуется ремонта)
- г) фасад здания удовлетв. (не требуется ремонта)
- д) входные двери и оконные переплеты удовлетворен (не требуется ремонта)
- е) подвальные помещения удовлетвор (не требуется ремонта)
- ж) отмостка вокруг здания удовлет. (не требуется ремонта)
- з) система центрального отопления _____
- и) котельное помещение и оборудование от которых подается тепло _____
- к) тепловые элеваторные узлы и боллерные _____
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (дата составления актов о запуске и эксплуатации печей) _____
- м) электрохозяйство удовлетвор. (не требуется ремонта)

кв 64

обеспеченность:

- а) котельных – топливом _____
(указать запас в днях на систему в целом)
- б) жителей – углем ,дровами ,торфом (в домах с печным отоплением) _____
- в) уборочным инвентарем ,спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечены

Выводы и предложения

Дом готов к эксплуатации в зимний период

Ремонт ступеней вход в подъезд по гарантии застройщика

Председатель комиссии

Соколова Т.В. Дир.

Члены комиссии:

Земешков В.В. Зуп.

Дмитраков А.Т. Дир.