

АКТ

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

Дом № 24 или строение (корпус) « октябрь » 2019.

По ул. (пер) В. Андриановой

Домоуправление № города Калуга ООО УК «Ваш Уют»

Общие сведения по строению

Год постройки 1970 материал стен панель число этажей 5

Наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя , инженера управления домами: Соколова Г.В
и членов комиссии: председателя общественного домового комитета Иванова Ю.Г

в присутствии мастера Школьниковой Н.И произвели проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша треб. тех. ремонт
- б) чердачное помещение и его вентиляция _____
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удовлет.
- г) фасад здания треб. тех. ремонт
- д) входные двери и оконные переплеты удовлет. (не треб. тех. ремонт)
- е) подвальные помещения удовлет. (не треб. тех. ремонт)
- ж) отмостка вокруг здания частично, треб. тех. ремонт.
- з) система центрального отопления удовлет.
- и) котельное помещение и оборудование от которых подается тепло _____
- к) тепловые элеваторные узлы и боллерные _____
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (дата составления актов о запуске и эксплуатации печей) _____
- м) электрохозяйство удовлет. (не треб. тех. ремонт).

кв 64

обеспеченность:

- а) котельных – топливом _____
(указать запас в днях на систему в целом)
- б) жителей – углем ,дровами ,торфом (в домах с печным отоплением) _____
- в) уборочным инвентарем ,спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечена

Выводы и предложения

Дом готов к эксплуатации в зимний период

Председатель комиссии

Соколова Г. В.



Члены комиссии:

Исмаилов Н. И.



Ишанова Ю. Г.

