

Акт

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

Дом № 29 или строение (корпус)

Октябрь, 2019 г.

По ул. (пер) Лермонтова

Домоуправление № города Калуга ООО УК «Ваш Уют»

Общие сведения по строению

Год постройки 1973 материал стен панель число этажей 5

Наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя , инженера управления домами: _____

и членов комиссии: председателя общественного домового комитета _____

в присутствии мастера _____ произвели проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша хорош. вынос. тех. ремонт (проб. кан. ремонт)
б) чердачное помещение и его вентиляция _____

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____

г) фасад здания уровн. (не треб. тех. ремонт)

д) входные двери и оконные переплеты уровн. (не треб. тех. ремонт)

е) подвальные помещения не уровн. (треб. кан. ремонт)

ж) отмостка вокруг здания уровн. (не треб. тех. ремонт)

з) система центрального отопления не уровн. (треб. кан. ремонт)

и) котельное помещение и оборудование от которых подается тепло

к) тепловые элеваторные узлы и боллерные _____

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (дата составления актов о запуске и эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство уровн. (не треб. тех. ремонт)

кв 64

обеспеченность:

а) котельных – топливом _____ (указать запас в днях на систему в целом)



б) жителей – углем, дровами, торфом (в домах с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения

Дом готов к эксплуатации в зимний период

Председатель комиссии
Члены комиссии:

Соколова Т.В. 
Шквашин И.У. 
Синишев В. 