

АКТ

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

Дом № 104 или строение (корпус)

« 08 » « Октябрь » 2019

По ул. (пер) Гр. Мороз

Домоуправление № города Калуга ООО УК «Ваш Уют»

Общие сведения по строению

Год постройки 2010 материал стен кирпич число этажей 9

Наличие подвала нет

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя , инженера управления домами: Сokolova T.B.
и членов комиссии: председателя общественного домового комитета Антонов С

в присутствии мастера Земшеницкий произвели проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша удовлетв. (не требует тех. ремонта)
- б) чердачное помещение и его вентиляция _____
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удовлетвор (не требует тех.ремонт)
- г) фасад здания удовлетворит. (не требуется тех. ремонт)
- д) входные двери и оконные переплеты удовлетв. (не требуется тех. ремонт)
- е) подвальные помещения удовлетвор (не требует тех. ремонт)
- ж) отмостка вокруг здания удовлетворит. (не требуется тех. ремонт)
- з) система центрального отопления _____
- и) котельное помещение и оборудование от которых подается тепло _____
- к) тепловые элеваторные узлы и боллерные _____
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (дата составления актов о запуске и эксплуатации печей) _____
- м) электрохозяйство удовлетворит. (не требуется тех. ремонт)

КВ 64

обеспеченность:

- а) котельных – топливом _____
(указать запас в днях на систему в целом)
- б) жителей – углем ,дровами ,торфом (в домах с печным отоплением) _____
- в) уборочным инвентарем ,спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечена

выводы и предложения

Дом готов к эксплуатации в зимний период

Председатель комиссии Сослов В. В.
Члены комиссии: Земшань В. В.
Антонов С. В.