

АКТ
Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 01 » Октябрь 2019

Дом № 81 или строение (корпус)

По ул. (пер) Знаб. шоссе

Домоуправление № города Калуга ООО УК «Ваш Уют»

Общие сведения по строению

Год постройки 2001 материал стен панельный число этажей 5

Наличие подвала _____

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя , инженера управления домами: Соголова В.В.

и членов комиссии: председателя общественного домового комитета _____

в присутствии мастера Земцкова В.И. произвели проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша не удовлет. (требуется тех. ремонт) установка заглушек
- б) чердачное помещение и его вентиляция _____
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____
- г) фасад здания удовлет. (не требуется тех. ремонт)
- д) входные двери и оконные переплеты удовлет. (не требуется тех. ремонт)
- е) подвальные помещения удовлетвор. (не требуется тех. ремонт)
- ж) отмостка вокруг здания не удовлет. (требуется тех. ремонт)
- з) система центрального отопления _____
- и) котельное помещение и оборудование от которых подается тепло _____
- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные _____
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (дата составления актов о запуске и эксплуатации печей) _____ кв. 64
- м) электрохозяйство не удовлет. (требуется текущий ремонт)

обеспеченность:

- а) котельных – топливом _____ (указать запас в днях на систему в целом)
- б) жителей – углем , дровами , торфом (в домах с печным отоплением) _____
- в) уборочным инвентарем , спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечены

выводы и предложения

Дом готов к эксплуатации в зимний период

Ремонт откосов, порогов.

Председатель комиссии

Члены комиссии:

Солодова Т.В. Дир.

Земценова В.И. Зед.