

Акт

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 07 » Октябрь 2019.

Дом № 86 или строение (корпус)

По ул. (пер) Зр. шоссе

Домоуправление № города Калуга ООО УК «Ваш Уют»

Общие сведения по строению

Год постройки 1959, материал стен Кирпич, число этажей 2

Наличие подвала \_\_\_\_\_

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами: Соколова Т.В.

и членов комиссии: председателя общественного домового комитета \_\_\_\_\_

в присутствии мастера Земценкова ИМ произвели проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша не удовлетв (требуется ремонт кровли)
- б) чердачное помещение и его вентиляция удовлетв (не требуется тек. ремонт)
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания не удовлетв (требуется тек. ремонт)
- г) фасад здания не удовлетв (требуется тек. ремонт)
- д) входные двери и оконные переплеты \_\_\_\_\_
- е) подвальные помещения удовлетв (не требуется тек. ремонт)
- ж) отмостка вокруг здания удовлетв (не требуется тек. ремонт)
- з) система центрального отопления \_\_\_\_\_
- и) котельное помещение и оборудование от которых подается тепло \_\_\_\_\_
- к) тепловые элеваторные узлы и боллерные \_\_\_\_\_
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (дата составления актов о запуске и эксплуатации печей) \_\_\_\_\_
- м) электрохозяйство не удовлетв (требуется тек. ремонт)

кв 64

обеспеченность:

а) котельных – топливом \_\_\_\_\_ (указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей – углем, дровами, торфом (в домах с печным отоплением) \_\_\_\_\_

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечена

ным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц

### Выводы и предложения

Дом готов к эксплуатации в зимний период

Председатель комиссии  
Члены комиссии:

*Сосновский Т.В.*  
*Земцешов М.И.*

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_