

АКТ

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

Дом № 59 или строение (корпус)

« Октябрь 2019 »

По ул. (пер) Зурьялова

Домоуправление № города Калуга ООО УК «Ваш Уют»

Общие сведения по строению

Год постройки 1997 материал стен панели число этажей 7

Наличие подвала нет

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами: Сосолова Т.В.
и членов комиссии: председателя общественного домового комитета Тасметиев Р.А.

в присутствии мастера Земченков Р.В. произвели проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша не удовлетв. (требуется капитальный ремонт)
- б) чердачное помещение и его вентиляция удовлетв. (не требуется тех. ремонт)
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удовлетв. (не требуется тех. ремонт)
- г) фасад здания удовлетв. (не требуется тех. ремонт)
- д) входные двери и оконные переплеты удовлетв. (не требуется тех. ремонт)
- е) подвальные помещения -
- ж) отмостка вокруг здания удовлетвор. (не требуется тех. ремонт)
- з) система центрального отопления удовлетв. (не требуется тех. ремонт)
- и) котельное помещение и оборудование от которых подается тепло
- к) тепловые элеваторные узлы и боллерные
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (дата составления актов о запуске и эксплуатации печей)
- м) электрохозяйство не удовлетв. (требуется частичный ремонт проводки) КВ 64

обеспеченность:

- а) котельных – топливом _____
(указать запас в днях на систему в целом)
- б) жителей – углем, дровами, торфом (в домах с печным отоплением) _____
- в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечена

выводы и предложения

Дом готов к эксплуатации в зимний период

Председатель комиссии

Сосалова Г.В. Дел

Члены комиссии:

Земчинова В.И. З.Н.
Посметина Л.А. Дел