

АКТ

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

Дом № 24 или строение ( корпус)

« декабрь 2019 г.

По ул. (пер) Ленина

Домоуправление № города Калуга ООО УК «Ваш Уют»

Общие сведения по строению

Год постройки 1966 материал стен кирпич число этажей 5

Наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя , инженера управления домами: Семанова Т.В  
и членов комиссии: председателя общественного домового комитета Туралова Е.А.

в присутствии мастера Амлюгина произвели проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша не урбв (необ. кап. ремонт)
- б) чердачное помещение и его вентиляция \_\_\_\_\_
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания урбв. (не треб. тех. ремонт)
- г) фасад здания урбв. (после кап. ремонт)
- д) входные двери и оконные переплеты урбв. (не треб. тех. ремонт)
- е) подвальные помещения урбв. (не треб. тех. ремонт)
- ж) отмостка вокруг здания урбв. (не треб. тех. ремонт)
- з) система центрального отопления урбв. (не треб. тех. ремонт)
- и) котельное помещение и оборудование от которых подается тепло \_\_\_\_\_
- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные \_\_\_\_\_
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (дата составления актов о запуске и эксплуатации печей) \_\_\_\_\_
- м) электрохозяйство урбв. (не треб. тех. ремонт)

КВ 64

обеспеченность:

- а) котельных – топливом \_\_\_\_\_ (указать запас в днях на систему в целом)
- б) жителей – углем ,дровами ,торфом ( в домах с печным отоплением) \_\_\_\_\_
- в) уборочным инвентарем ,спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

### Выводы и предложения

Дом готов к эксплуатации в зимний период

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Председатель комиссии Сорокина Т.В.  
Члены комиссии: Шарова И.С.  
Юрлова Т.И. Чернова