

Акт

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

Дом № 39 или строение (корпус)

« Октябрь » 2019 г.

По ул. (пер) Ленина

Домоуправление № города Калуга ООО УК «Ваш Уют»

Общие сведения по строению

Год постройки 1965 материал стен кирпич. число этажей 5

Наличие подвала мех. подвале

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами: Соколова Г.В. и членов комиссии: председателя общественного домового комитета Рабвина В.Н.

в присутствии мастера Школина И.И. привели проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша удовл. (не треб. тех. ремонт)
б) чердачное помещение и его вентиляция удовл. (не треб. тех. рем.)
в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удовл. (не треб. тех. рем.)
г) фасад здания удовл. (не треб. тех. рем.)
д) входные двери и оконные переплеты удовл. (не треб. тех. ремонт)
е) подвальные помещения удовл. (не треб. тех. ремонт)
ж) отмостка вокруг здания удовл. (не треб. тех. ремонт)
з) система центрального отопления удовл. (не треб. тех. ремонт)
и) котельное помещение и оборудование от которых подается тепло
к) тепловые элеваторные узлы и боллерные
л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (дата составления актов о запуске и эксплуатации печей)
м) электрохозяйство удовл. (не треб. тех. ремонт)

кв 64

обеспеченность:



- а) котельных - топливом (указать запас в днях на систему в целом)
б) жителей - углем, дровами, торфом (в домах с печным отоплением)
в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечен

выводы и предложения

Дом готов к эксплуатации в зимний период

Председатель комиссии

Члены комиссии:

Соколова Е.В. 
Шкатуна И.И. 
Рамкина В.И. 