

АКТ
Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 09 » « Октябрь », 2019.

Дом № 43 или строение (корпус)

По ул. (пер) Молодежная

Домоуправление № города Калуга ООО УК «Ваш Уют»

Общие сведения по строению

Год постройки 2015 материал стен кирпич число этажей 15

Наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами: Соколова Т.В.

и членов комиссии: председателя общественного домового комитета Кочева О.Н.

в присутствии мастера Земчишкин произвели проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша удовлетворительно (не требуется текущего ремонта)
б) чердачное помещение и его вентиляция _____
в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удовлетворительно (не требуется тех. ремонт)
г) фасад здания удовлетворительно (не требуется тех. ремонт)
д) входные двери и оконные переплеты удовлетворительно (не требуется тех. ремонт)
е) подвальные помещения удовлетворительно (не требуется текущего ремонта)
ж) отмостка вокруг здания удовлетворительно (не требуется тех. ремонт)
з) система центрального отопления удовлетворительно (не требуется тех. ремонт)
и) котельное помещение и оборудование от которых подается тепло _____
к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные _____
л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (дата составления актов о запуске и эксплуатации печей) _____ кв 64
м) электрохозяйство удовлетворительно (не требуется тех. ремонт)

обеспеченность:

а) котельных – топливом _____ (указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей – углем, дровами, торфом (в домах с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечена

выводы и предложения

Дом готов к эксплуатации в зимний период

Председатель комиссии

Члены комиссии:

Соколова Т.В. Зинц
Земмешкова В.И. Зинц
Кашева О.И. Зинц