

АКТ
Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

Дом № 7 или строение (корпус)

« октябрь » 2019 г.

По ул. (пер) Обратная

Домоуправление № города Калуга ООО УК «Ваш Уют»

Общие сведения по строению

Год постройки 1963 материал стен штб число этажей 1

Наличие подвала нет

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя , инженера управления домами: Соколова Г.В

и членов комиссии: председателя общественного домового комитета _____

в присутствии мастера Шкобичева И.И произвели проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша удовл. (ш треб. тех. ремонт)
- б) чердачное помещение и его вентиляция _____
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удовл. (ш треб. тех. ремонт)
- г) фасад здания удовл. (ш треб. тех. ремонт)
- д) входные двери и оконные переплеты удовл. (ш треб. тех. ремонт)
- е) подвальные помещения _____
- ж) отмостка вокруг здания удовл. (ш треб. тех. ремонт)
- з) система центрального отопления _____
- и) котельное помещение и оборудование от которых подается тепло _____
- к) тепловые элеваторные узлы и боллерные _____
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (дата составления актов о запуске и эксплуатации печей) _____
- м) электрохозяйство удовл. (ш треб. тех. ремонт)

кв 64

обеспеченность:

- а) котельных – топливом _____
(указать запас в днях на систему в целом)
- б) жителей – углем , дровами , торфом (в домах с печным отоплением) _____
- в) уборочным инвентарем , спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения

Дом готов к эксплуатации в зимний период

Председатель комиссии

Семанова Г. В.

Члены комиссии:

Мельникова И. И.

[Signature]