

Акт

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

«09» октября 2019

Дом № 9 или строение (корпус)

По ул. (пер) Металлическая

Домоуправление № города Калуга ООО УК «Ваш Уют»

Общие сведения по строению

Год постройки 2017 материал стен кирп число этажей 9

Наличие подвала _____

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя , инженера управления домами: Сорокина Т.В.

и членов комиссии: председателя общественного домового комитета _____

в присутствии мастера Земляникова И. произвели проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша удовлетвор (не требует тех. ремонта)
- б) чердачное помещение и его вентиляция _____
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удовлетвор (не требует тех. работ)
- г) фасад здания удовлетвор (не требует тех. ремонта)
- д) входные двери и оконные переплеты удовлетвор (не требует тех. ремонта)
- е) подвальные помещения удовлетвор (не требует тех. ремонта)
- ж) отмостка вокруг здания удовлетвор. (не требует тех. работ)
- з) система центрального отопления _____
- и) котельное помещение и оборудование от которых подается тепло _____
- к) тепловые элеваторные узлы и боллерные _____
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (дата составления актов о запуске и эксплуатации печей) _____
- м) электрохозяйство удовлетвор. (не требует тех. ремонта)

КВ 64

обеспеченность:

а) котельных – топливом _____ (указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей – углем, дровами, торфом (в домах с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечены

Выводы и предложения

Дом готов к эксплуатации в зимний период

Председатель комиссии Соколова Т.В. Зейф
Члены комиссии: Земченкова В.И. Зейф
