

АКТ
Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 01 Октября 2019

Дом № 3 или строение (корпус)

По ул. (пер) Центральная

Домоуправление № города Калуга ООО УК «Ваш Уют»

Общие сведения по строению

Год постройки 2014 материал стен кирп число этажей 9

Наличие подвала нет

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя , инженера управления домами: Сожалова Д.В

и членов комиссии: председателя общественного домового комитета Шеминицкий Р.

в присутствии мастера Земцешова М. произвели проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша удовлетворит (не требуют тех.ремонт)
- б) чердачное помещение и его вентиляция удовлетво (не требуют тех.ремонт)
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удовлетво (не требуют тех.ремонт)
- г) фасад здания удовлетвор (не требуют тех.ремонт)
- д) входные двери и оконные переплеты удовлетвор (не требуют тех.ремонт)
- е) подвальные помещения удовлетвор (не требуют тех.ремонт)
- ж) отмостка вокруг здания удовлетвор (не требуют тех.ремонт)
- з) система центрального отопления
- и) котельное помещение и оборудование от которых подается тепло
- к) тепловые элеваторные узлы и боллерные
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (дата составления актов о запуске и эксплуатации печей)
- м) электрохозяйство удовлетвор (не требуют тех.ремонт)

обеспеченность:

- а) котельных – топливом _____ (указать запас в днях на систему в целом)
- б) жителей – углем, дровами, торфом (в домах с печным отоплением) _____
- в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечены

Выводы и предложения

Дом готов к эксплуатации в зимний период

Председатель комиссии Соколов Г.В.
Члены комиссии: Щетинин Р.
Земчинов И.В.