

АКТ

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

Дом № 4 или строение (корпус)

« 01 » « сентября » 2009

По ул. (пер) Центральная

Домоуправление № города Калуга ООО УК «Ваш Уют»

Общие сведения по строению

Год постройки 2000 материал стен кирпич число этажей 9

Наличие подвала имеются

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя , инженера управления домами:

Сосолов П.В.

и членов комиссии: председателя общественного домового комитета

Добинин И.И.

в присутствии мастера Землешина В. провели проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша удовлетворительно (не требуется тех.ремонт)
- б) чердачное помещение и его вентиляция удовлетворительно (не требуется тех.ремонт)
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удовлетворительно (не требуется тех.ремонт)
- г) фасад здания удовлетворительно (не требуется тех.ремонт)
- д) входные двери и оконные переплеты удовлетворительно (не требуется тех.ремонт)
- е) подвальные помещения удовлетворительно (не требуется тех.ремонт)
- ж) отмостка вокруг здания удовлетворительно (не требуется тех.ремонт)
- з) система центрального отопления _____
- и) котельное помещение и оборудование от которых подается тепло _____
- к) тепловые элеваторные узлы и боллерные _____
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (дата составления актов о запуске и эксплуатации печей) _____
- м) электрохозяйство удовлетворительно (не требуется тех.ремонт)

кв 64

обеспеченность:

а) котельных – топливом _____
(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей – углем, дровами, торфом (в домах с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

Обеспечены

выводы и предложения

Дом готов к эксплуатации в зимний период

Председатель комиссии

Члены комиссии:

Соколова Т.В.
Земминов М.В.
Давыдов М.И.