

АКТ

общего весеннего осмотра здания (сооружения)

«А» 2019 г.

- г. Калуга
- 1. Название здания (сооружения) многоквартирный дом
- 2. Адрес Ленина, 39
- 3. Год постройки 1965
- 4. Материал стен кирпичной
- 5. Этажность 5
- 6. Наличие подвала высунут
- 7. Подъезды 4

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии

Комиссия в составе:

Директор ООО УК «Ваш Уют»

Кривов А.В.

Гл. инженер ООО УК «Ваш Уют»

Соколова Т.В.

Мастера ООО УК «Ваш Уют»

Земненко В.Н.

произвела осмотр многоквартирного дома по вышеуказанному адресу.

№ П/П	Наименование конструкции, оборудования и устройств	Оценка состояния, описания дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ
1	Крыша	соем. уров. капит. ремонт № 30;31	тепл. ремонт
2	Фасад здания: Стены снаружи	соем. уров.	
	Балконы	соем. уров.	
	Цоколь	соем. уров.	
	Пороги	соем. уров.	
	Козырьки	соем. уров.	
3	Отмостка	соем. уров.	
4	Входы в подвалы		
5	Входные двери	соем. уров.	
6	Окна	соем. уров.	
7	Состояние подъезда		
	Стены внутри	соем. уров.	

	Потолок	сосис. уровн.	
8	Теплоснабжение	сосис. уровн.	ремуны дом. арм. проблемна, оцрес.
9	Холодное водоснабжение	сосис. уровн.	ремуны дом. арм.
10	Горячее водоснабжение	—	
11	Канализация	сосис. уровн.	
12	Вентиляция	санстр. сосисе. уградну	
13	Энергоснабжение	сосис. уровн.	
14	Благоустройство	сосис. уровн.	

Выводы и предложения: Собственникам дома № 39 по ул. Ленина необходимо на общем собрании принять решение о проведении текущего ремонта общего имущества дома.

Подписи:

Директор ООО УК «Ваш Уют»

Гл. инженер ООО УК «Ваш Уют»

Мастера ООО УК «Ваш Уют»

Кривов А.В.

Соколова Т.В.

Земненкова В.Н.

Инициалы