

АКТ

общего весеннего осмотра здания (сооружения)

« 4 2019 г.

- г. Калуга
1. Название здания (сооружения) многоквартирный дом
2. Адрес Обратная, 7
3. Год постройки 1976
4. Материал стен брусчатое
5. Этажность 1
6. Наличие подвала нет
7. Подъезды 4 шир. вара

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии

Комиссия в составе:

Директор ООО УК «Ваш Уют»

Кривов А.В.

Гл. инженер ООО УК «Ваш Уют»

Соколова Т.В.

Мастера ООО УК «Ваш Уют»

Земненко В.Н, Школина Н.В.

произвела осмотр многоквартирного дома по вышеуказанному адресу.

№ П/П	Наименование конструкции, оборудования и устройств	Оценка состояния, описания дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ
1	Крыша	<u>интерное осм. удов.</u>	
2	Фасад здания: Стены снаружи	<u>осм. удов.</u>	
	Балконы	<u>—</u>	
	Цоколь	<u>осм. удов.</u>	
	Пороги	<u>осм. удов.</u>	
	Козырьки	<u>осм. удов.</u>	
3	Отмостка	<u>осм. удов.</u>	
4	Входы в подвалы	<u>—</u>	
5	Входные двери	<u>осм. удов.</u>	
6	Окна	<u>осм. удов.</u>	
7	Состояние подъезда		
	Стены внутри		

	Потолок		
8	Теплоснабжение	среш. уров.	
9	Холодное Водоснабжение	среш. уров.	
10	Горячее водоснабжение		
11	Канализация	среш. уров.	
12	Вентиляция	ремонт согласно графика	
13	Энергоснабжение	в квартирах среш. удост.	
14	Благоустройство		

Выводы и предложения: Собственникам дома № 7 по ул. Обратной необходимо на общем собрании принять решение о проведении текущего ремонта общего имущества дома.

Подписи:

Директор ООО УК «Ваш Уют»

Гл. инженер ООО УК «Ваш Уют»

Мастера ООО УК «Ваш Уют»

Кривов А.В.

Соколова Т.В.

Земненкова В.Н.

Школина И.И.